

簡易専用水道検査

表 1－1 簡易専用水道検査* 年度別の検査実施状況

地 域 (検査エリア)	2018年度	2019年度	2020年度
横 浜 市	**1 401 (266)	1 346 (262)	1 409 (270)
川 崎 市	69 (1)	58 (1)	61 (1)
横 須 賀 市	16 (0)	15 (0)	14 (0)
藤 沢 市	11 (2)	8 (2)	9 (1)
その他の市町村	62 (8)	37 (10)	37 (12)
実 施 数	1559 (277)	1464 (275)	1530 (284)

*受水槽の有効容量10 tを超えるもの
**実施数には、現場検査と書類検査が含まれ、() 内は、書類検査の実施数を示す。

表 1－2 小規模受水槽水道検査* 年度別の検査実施状況

地 域 (検査エリア)	2018年度	2019年度	2020年度
横 浜 市	**149 (10)	141 (6)	141 (11)
その他の市町村	15 (0)	11 (0)	12 (0)
実 施 数	164 (10)	152 (6)	153 (11)

*受水槽の有効容量10 t以下のもの
**実施数には、現場検査と書類検査が含まれ、() 内は、書類検査の実施数を示す。

表 2－1 簡易専用水道検査等の検査結果

地 域 (検査エリア)		検査実施施設数 (B)		不適合施設数		不適合率 (C)/(B)%	報告助言率 (D)/(C)%
				総 数 (C)	助言施設* (D)		
簡専水	横浜市	現場検査	1 139	130	32	11.4	24.6
		書類検査	270	2	0	0.7	0
	その他市町村	現場検査	107	20	4	18.7	20
		書類検査	14	0	0	0	0
小 規 模		現場検査	142	23	8	16.2	34.8
		書類検査	11	0	0	0	0
合 計		1 683		175	44	10.4	25.1

*助言施設とは、厚生労働省告示262号に該当する項目

表 3－1 簡易専用水道検査 不適合内容の内訳

区 分	不適合施設数	不 適 合 内 容 数 (施 設 の 外 観 検 査 等)																								累 計	
		受 水 槽									高 置 水 槽									水質検査							書類の整理保存の状況
		水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホール管の状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホール管の状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	臭気	味	色	色度	濁度	残留塩素		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
横 浜 市	132	14	38	5	11	26	4	16	5	0	0	9	0	3	13	9	17	1	0	0	0	0	3	3	6	15	198
その他の市町村	20	6	2	2	2	7	2	2	1	0	0	1	0	2	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	36
合 計	152	20	40	7	13	33	6	18	6	0	0	10	0	5	17	10	19	1	0	0	0	0	3	3	6	17	234

表 3－2 小規模受水槽水道検査 不適合内容の内訳

区 分	不適合施設数	不 適 合 内 容 数 (施 設 の 外 観 検 査 等)																								累 計	
		受 水 槽									高 置 水 槽									水質検査					書類の整理保存の状況		
		水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホール管の状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホール管の状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	臭気	味	色	色度	濁度			残留塩素
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
横 浜 市	20	2	6	1	2	7	0	2	0	0	0	3	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	34
その他の市町村	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
合 計	23	5	8	1	2	8	0	2	0	0	0	3	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41