

簡易専用水道検査

表1 簡易専用水道検査* 年度別の検査実施状況

地域 (検査エリア)	2021年度	2022年度	2023年度
横浜市	1 376 (267)	1 361 (269)	1 312 (264)
川崎市	57 (2)	55 (2)	53 (2)
横須賀市	13 (0)	16 (0)	15 (0)
藤沢市	10 (2)	10 (2)	10 (2)
その他の市町村	38 (12)	39 (13)	42 (12)
実施数	1 494 (283)	1 481 (286)	1 432 (280)

*受水槽の有効容量10tを超えるもの

**実施数には、現場検査と書類検査が含まれ、()内は、書類検査の実施数を示す

表2 小規模受水槽水道検査* 年度別の検査実施状況

地域 (検査エリア)	2021年度	2022年度	2023年度
横浜市	127 (8)	130 (10)	118 (7)
その他の市町村	12 (0)	12 (0)	15 (0)
実施数	139 (8)	142 (10)	133 (7)

*受水槽の有効容量10t以下のもの

**実施数には、現場検査と書類検査が含まれ、()内は、書類検査の実施数を示す

表3 簡易専用水道検査等の検査結果

地域 (検査エリア)	検査実施施設数 (B)	不適合施設数		不適合率 (C)/(B)%	報告助言率 (D)/(C)%
		総数 (C)	助言施設* (D)		
簡専水	横浜市	現場検査	1 048	104	30
		書類検査	264	3	0
	その他市町村	現場検査	104	15	0
		書類検査	16	0	0
小規模	現場検査	126	25	5	19.8
	書類検査	7	0	0	0
合計	1 565	147	35	9.4	23.8

*助言施設とは、厚生労働省告示262号に該当する項目

表4 簡易専用水道検査 不適合内容の内訳

区 分	不適合施設数	不 適 合 内 容 数 (施 設 の 外 観 検 査 等)																								累 計
		受 水 槽									高 置 水 槽									水質検査					書類の整理保存の状況	
		水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホールの状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホールの状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	臭気	味	色	色度	濁度		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
横 浜 市	107	24	32	7	20	20	8	14	4	0	2	7	0	4	13	7	17	0	0	0	0	0	0	3	11	193
その他の市町村	15	5	2	0	0	6	1	3	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	23	
合 計	122	29	34	7	20	26	9	17	6	0	2	7	0	4	14	7	19	0	0	0	0	0	0	3	12	216

表5 小規模受水槽水道検査 不適合内容の内訳

区 分	不適合施設数	不 適 合 内 容 数 (施 設 の 外 観 検 査 等)																								累 計	
		受 水 槽									高 置 水 槽									水質検査							書類の整理保存の状況
		水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホールの状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	水槽の周囲の状態	本体の状態	上部の状態	内部の状態	マンホールの状態	オーバーフロー管の状態	通気管の状態	水抜管の状態	給水管の状態	臭気	味	色	色度	濁度	残留塩素		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
横 浜 市	22	2	4	3	3	4	1	2	2	0	0	1	0	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	35
その他の市町村	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
合 計	25	3	4	3	3	5	2	2	2	0	0	1	0	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	6	40